

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Medaus
(Gatvė)


Nr.() 110 KORTELĖ

78/32-0108 (116 - C - 9)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			174.68
Žemė		Gruntas		0.00		174.68
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1500	3.80		170.88
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	3.45	171.23
				Apačia	3.65	171.03
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	3.60	171.08
				Apačia	3.80	170.88
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 11 (medžiaga, kiekis)		
Ar yra vandens		
Ar yra dujų		
Pastabos X = 6063656.95; Y = 591798.93		

UAB "INSTITA"		
Objekto nr.		
Sudarė	Parašas	M.Juozaponis
Patikrino	Parašas	Pavardė
	Parašas	Pavardė
2019-03-29 (įrenginio tyrinėjimo data)		