


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 3


–	Vilnius	P.Žižmaro g.	116 – C – 9
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		177.56	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	177.56	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1,04	176,52	X=6063724.01 Y=591695.07
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 0,93	176.63	–
				Apačia 1,04	176,52	–
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 0.88	176,68	–
				Apačia 1,04	176,52	–
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 326–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		