

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Medaus

(Gatvė)

Nr.() 51 KORTELĖ


78/32-0108 (116 - C - 9)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	425			174.01	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		174.01	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063691.75; Y = 591793.34	
Dugnas		Plastm.	425	2.46		171.55	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	2.26	171.75	UAB "INSTITA"	
				Apačia	2.46	171.55		
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	2.26	171.75	Objekto nr. _____	
				Apačia	2.46	171.55		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.62	172.39	Sudarė _____	
				Apačia	1.78	172.23		
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			2019-03-29	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				