

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Medaus

(Gatvė)

Nr.() 52 KORTELĖ


78/32-0108 (116 - C - 9)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ketus	315		174.25	(medžiaga, kiekis)
Žemė	Gruntas		0.00	174.25	Ar yra vandens
Sienos	Plastm.				Ar yra dujų
Dugnas	Plastm.	315	1.35	172.90	Pastabos X = 6063686.52; Y = 591789.80
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		UAB "INSTITA"
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.19	Objekto nr.
			Apačia	1.35	
	Nr. 3		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		M. Juozaponis
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		Parašas
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		Pavardė
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		2019-03-29
			Apačia		

(įrenginio tyrinėjimo data)