




Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 52

–	Vilnius	P.Žižmaro g.	116 – C – 9
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų Pastabos X=6063679.88 Y=591700.39
Dangtis		ket.	315		177.35	
Žemė		–		0.00	177.35	
Sienos		plst				
Dugnas		plst	315	0.70	176.65	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 0.59	176.76	UAB "Gitela"
				Apačia 0.70	176,65	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 0.54	176.81	
				Apačia 0.70	176,65	
	Nr.3	PVC	d110	Viršus 0.59	176,76	Užsakymas: 327–I–2019
				Apačia 0.70	176,65	
	Nr.4			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		