


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 72


–	Vilnius	P.Žižmaro g.	116 – C – 9
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :





1 2

Horizontalinis



1 2

Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		174.39	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	174.39	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1.35	173.04	X=6063680.19 Y=591789.82
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d200	Viršus 1,24	173,15	
				Apačia 1,35	173,04	
	Nr.2	PVC	d200	Viršus 1,19	173,20	
				Apačia 1,35	173,04	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 323–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		