


<u>KF</u> (komunikacija)	<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>13</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)	<u>Sauluvos g.</u> (gatvė)	<u>127 - B - 2</u> <u>(75/32 - 0141)</u> (planšetų nomenklatura) [76/32-0141]	

Šulinio pjūviai


 Vertikalinis




 Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



↑
S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	315			150.93	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	315				AUKŠČIU. SISTEMA. LASOZ.	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075	
				Apačia	1.01	149.92		
	2	PVC	200	Viršus			Objektas:	
				Apačia	1.01	149.92		
	3	PVC	110	Viršus			Sudarė	
				Apačia	1.01	149.92		
	4	PVC	110	Viršus			Patikrino	
				Apačia	1.01	149.92		
				Viršus			O. Mingilė (v. pavardė) 	
				Apačia				
				Viršus			J. Šalkauskas (v. pavardė) 	
				Apačia				
				Viršus			2020 04 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				