| KF | šulinys | Nr. 94 | KORTELĖ |
|---|---|---|---|
| (komunikacija) | (įrenginio pavadinimas) | | |

| Vilnius | Skardžio | 128–A–15 |
|---|---|---|
| (miestas) | (gatvė) | (planšeto nomenklatūra) |

Š

Šulinio pjūviai

Vertikalinis




Horizontalinis




Pririšimo brėžinys




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras, mm | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ketus | 650 | | | 135.14 |
| Žemė | | | | | | |
| Sienos | | g./b. | | | | |
| Dugnas | | bet | 1000 | 0.78 | | 134.36 |
| Vamzdžiai | 1 | PVC | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 0.94 | 134.20 |
| | 2 | PVC | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1.01 | 134.13 |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės .....2..... (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....–.....

Ar yra dujų? .....–.....

Pastabos .....

AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07

J.Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075

Objektas:

Sudarė G.Lelekauskas (v. pavardė) (parašas)

Patikrino J.Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)

2019 (įrenginio tyrinėjimo data)