

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Blindžiu

(Gatvė)

Nr.(130-A-1) 172A KORTELĖ


75/32-0160

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės – _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	300			128.19	Ar yra vandens – _____		
Žemė		Trink					Ar yra dujų – _____		
Sienos		PVC.					Pastabos X = 6063054.51; Y = 579775.29		
Dugnas		PVC.	300	2.93		125.26	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC.	160	Viršus	2.76	125.43	UAB "Geoksis"		
				Apačia	2.92	125.27			
	Nr. 2	PVC.	160	Viršus	2.77	125.42			
				Apačia	2.93	125.26			
	Nr. 3	PVC.	160	Viršus	2.76	125.43	Objekto nr. _____		
				Apačia	2.92	125.27			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		A.Ragauskas
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		J.Masys
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 6			Viršus			2019–06–25 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					