


Vandentiekio sklendė	KORTELE Nr.	242 A	130-A-4
2020	Vilnius	Lenktoji	76/32-0143
(irėng. pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis




Horizontalinis



$$x = 6063010,59$$

$$y = 580648,03$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis				103,84	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE 110	Viršus 1,80	102,04	 Sudarė: Arvydas Cerniauskas Direktorius 2020.09.
			Apačia		
	Nr.2	PE 110	Viršus 1,80	102,04	
			Apačia		
	Nr.3	PE 50	Viršus 1,80	102,04	
			Apačia		
	Nr.		Viršus		
			Apačia		
	Nr.		Viršus		
			Apačia		
	Nr.		Viršus		
			Apačia		