


Vandentiekio sklendė	KORTELE Nr. 42A	130-A-8
2020	Vilnius Lenktoji	76/32-0163
(ireng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
		(planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:


Vertikalinis




Horizontalinis



x= 6062998,81
y= 580659,18



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis				103,38	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos					
Dugnas					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE 110	Viršus 1,80	101,58	 Sudarė:  Arvydas Černiauskas Direktorius 2020.09.
			Apačia		
	Nr.2	PE 110	Viršus 1,80	101,58	
			Apačia		
	Nr.3	PE 32	Viršus 1,80	101,58	
			Apačia		
	Nr.		Viršus		
			Apačia		
	Nr.		Viršus		
			Apačia		
	Nr.		Viršus		
			Apačia		