

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)



Nr. (-) 34 KORTELE
130-A-9

Vilnius
(Miestas)

Blindžių
(Gatvė)

75/32-0200
(Planšeto nomenklatūra)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios ir 2 met.lipynės</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		107.08	
Žemė			0	107.08	Ar yra vandens? <i>nėra</i>
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <i>nėra</i>
Dugnas	bet.	3050x2100	3.04	104.04	Pastabos: <i>nėra</i>
Vamzdžiai	Nr.1	Pln.	400	Viršus 2.37 Apačia	X=6062747.70 Y=579830.64
	Nr.2	Pln.	400	Viršus 2.49 Apačia	
	Nr.3	Pln.	200	Viršus 2.11 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Aukščių sistema- LAS07 A. Diskos I.Į.
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
	Nr.8			Viršus Apačia	
					Objekto Nr. 143275
					Sudarė <i>Auto</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2019-11 (kortelės sudarymo data)