




Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 221

–	Vilnius	Malonioji g.	130 – B – 10 76/32 – 0185
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		103,87	Ar yra vandens? –
Žemė		–		0.00	103,87	Ar yra dujų –
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	0.70	103,17	X=6062529.03 Y=581047.53
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 0,59	103,28	
				Apačia 0,70	103,17	
	Nr.2	PVC	d110	Viršus 0,59	103,28	
				Apačia 0,70	103,17	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 331–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		