




Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 222

–	Vilnius	Malonioji g.	130 – B – 10
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			102,40	Ar yra vandens?
Žemė		–		0.00		102,40	Ar yra dujų
Sienos		plst					Pastabos
Dugnas		plst	315	1,00		101.40	X=6062529.03 Y=581047.53
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus	0,84	101.56	
				Apačia	1,00	101.40	
	Nr.2	PVC	d110	Viršus	0,89	101.51	UAB "Gitela"
				Apačia	1,00	101.40	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Užsakymas: 331–I–2019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			