



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 232

–	Vilnius	Malonioji g.	130 – B – 10
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650			102,01	Ar yra vandens? –
Žemė		žvyras		0.00		102,01	Ar yra dujų –
Sienos		bet					Pastabos
Dugnas		bet	1500	3,50		98,51	X=6062519.57 Y=581072.66
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d200	Viršus	3,30	98,71	
				Apačia	3,50	98,51	
	Nr.2	PVC	d250	Viršus	3,30	98,70	UAB "Gitela"
				Apačia	3,50	98,51	
	Nr.3	PVC	d160	Viršus	3,34	98,67	
				Apačia	3,50	98,51	
	Nr.4	PVC	d160	Viršus	1,34	100,67	Užsakymas: 331–I–2019
				Apačia	1,50	100,51	
	Nr.5			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			