


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 233


–	Vilnius	Malonioji g.	130 – B – 10
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		101.61	Ar yra vandens?
Žemė		–		0.00	101.61	Ar yra dujų
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1,15	100.46	X=6062520.42 Y=581069.66
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus 0,99	100,62	
				Apačia 1,15	100,46	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 0,99	100,62	
				Apačia 1,15	100,46	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 331–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		