



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 234

–	Vilnius	Malonioji g.	130 – B – 10
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		101.80	Ar yra vandens? –
Žemė		–		0.00	101.80	Ar yra dujų –
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1,10	100.70	X=6062525.78 Y=581068.89
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus 0,94	100,86	
				Apačia 1,10	100,70	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 0,94	100,86	UAB "Gitela"
				Apačia 1,10	100,70	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 331–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		