

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 85a KORTELĖ
130-D-12

Vilnius
(Miestas)

V. Kudirkos
(Gatvė)



76/32-0267
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	14+14 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	650			A)120.74				
Žemė				0		120.74	Ar yra vandens? nėra			
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra			
Dugnas		bet.	4030x2000	4.13		116.61	Pastabos: B) 120.71			
Vamzdžiai	Nr.1	PE	225	Viršus	3.59	117.15	B) ^x = 6061691.78 B) ^y = 581596.10			
				Apačia						
	Nr.2	PE	160	Viršus	3.62	117.12	A) ^x = 6061694.58 A) ^y = 581597.33			
				Apačia						
	Nr.3	PE	110	Viršus	3.62	117.12	Aukščių sistema– LAS07			
				Apačia						
	Nr.4	PE	110	Viršus	3.62	117.12	A. Diskos I.Į.			
				Apačia						
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 103238			
				Apačia						
	Nr.6			Viršus			Sudarė	A. DISKA	(parašas)	(pavardė)
				Apačia						
	Nr.7			Viršus			Patikrino		(parašas)	(pavardė)
				Apačia						
	Nr.8			Viršus			2019–07 (kortelės sudarymo data)			
				Apačia						