

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 143 KORTELĖ
130-D-8



Vilnius
(Miestas)

Aludarių
(Gatvė)

76/32-0247
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 8 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650			104.67		
Žemė			0		104.67	Ar yra vandens? nėra	
Sienos	plyt.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas	bet.	2330x2190	2.70		101.97	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	225	Viršus	2.27	102.40	2 kryptis apsaug.vamzdyje Pln.d426 x= 6061876.99 y= 581629.17 Aukščių sistema- LAS07 A. Diskos I.Į.
				Apačia			
	Nr.2	PE	225	Viršus	2.27	102.40	
				Apačia			
	Nr.3	Ket.	50	Viršus	2.11	102.56	
				Apačia			
	Nr.4	Ket.	100	Viršus	2.16	102.51	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 103238
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė <i>Auto</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			2019-07 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			