

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 91a KORTELĖ
130-D-8



Vilnius
(Miestas)

Pakalnės
(Gatvė)

76/32-0247
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	met.kopėčios	
Dangtis		ket.	650			101.56	(medžiaga, kiekis)		
Žemė				0		101.56	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		plyt.					Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		bet.	3130x2400	2.48		99.08	Pastabos: nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus	1.82	99.74	6 kryptis neveikia x= 6061937.59 y= 581631.79		
				Apačia					
	Nr.2	PE	315	Viršus	1.73	99.83	Aukščių sistema– LAS07		
				Apačia					
	Nr.3	Ket.	150	Viršus	1.87	99.69	A. Diskos I.Į.		
				Apačia					
	Nr.4	Ket.	150	Viršus	1.87	99.69	Objekto Nr. 103238		
				Apačia					
	Nr.5	PE	225	Viršus	1.79	99.77	Sudarė  A. DISKA		
				Apačia					
Nr.6	Ket.	50	Viršus	2.05	99.51	(parašas) (pavardė)			
			Apačia						
Nr.7			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)			
			Apačia						
Nr.8			Viršus			2019–07 (kortelės sudarymo data)			
			Apačia						