


76/32-0150


BUTINĖ NUOT.		Nr.	KORTELĖ	54	131-A-3
(įrenginio pavadinimas)		(plane)		(planšetų nomenklatūra)	
2020	Vilnius				
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)	GIEDRAČIU,			
		(gatvė)			

SULINIO PĖJOVAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

$$\begin{aligned} 1 & \quad \phi - 3 \quad x = 6063195,34 \\ 2 & \quad \quad \quad y = 582409,98 \end{aligned}$$

Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ker.	650		108,29	7
Žemė			0,00		(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1000	4,44	103,85	Ar yra dujų
VAMZDŽIAI	Nr.1	ker.	400	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 4,81	
	Nr.2	ker.	400	Viršus	
				Apačia 4,81	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas:
				Apačia 1,58	
	Nr.3 ⁹	PVC	160	Viršus	
				Apačia 4,46	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1,55	
	Nr.4 ⁹	PVC	160	Viršus	
				Apačia 4,42	

2020.02.
 (kortelės sudarymo data)
 (kortelės sudarymo data)
 „Geodeziniai tyrinėjimai“
 Arvydas Černiauskas
 Direktorius