


76/32-0150

Buitinė nuot.	Nr.	KORTELE	569	131-A-3
(tęginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)		
2020	Vilnius			
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)			GEDRAIČIU,
				(galvė)


ŠULINIO PLOVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$X = 6063203,36$$

$$Y = 582435,38$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			108,16	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dužnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas
				Apačia	

2020.02.

(kortelės sudarymo data)

[Signature]

(kortelės sudarė)

Arvydas Černiauskas

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA

Jzdaroji

akcinė

bendrovė

„Geodeziniai tyrinėjimai“

VILNIUS