

76/32-0150

Buitinė nuot.

Nr.

KORTELĖ 579

131-A-3

(renginio pavadinimas)

(plane)

(planšeto nomenklatūra)

2020

Vilnius

(Sul.pastatymo metai)

(miestas)


GIEDRAIČIU,

(gatvė)

ŠULINIO PŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$X = 6063218,86$$

$$Y = 582439,58$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	
Dangtis	ket.			109,51	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0,00		Ar yra vandens?	
Sienos	PVC				Ar yra dujų	
Dužnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 0,70	108,81	UAB "Geodeziniai tyrimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 0,70	108,81	
						Objektas

2020.02.
(kortelės sudarymo data)

„Geodeziniai tyrimai“

(kortelės sąrašas)

Arvydas Cerniūskas
Direktorius

2020.02.

(kortelės sudarymo data)

(kortelės sudarymo data)

Arvydas Cerniūskas

Direktorius