KF	Šulinys	KORTELĖ Nr. 111a
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	131-B-10
Vilniaus m.	Ceikinių g.	76/32 – 0193
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		Ket.	650			101.80
Žemė				–		101.80
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	1000	2.56		99.24
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.79	100.01
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2.55	99.25
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 9
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

Sudarė		D. Karalius
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)

2019-09-14
(Įrenginio tyrinėjimo data)