Vandentiekis	Kamera	KORTELĖ Nr. 67A 67B
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	131-B-10
Vilniaus m.	Ceikinių g.	76/32 – 0192
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		Ket.	650			102.24
Žemė				–		
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	2600x5000	2.68		99.56
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315	Viršus	1.84	100.40
				Apačia		
	Nr.2	PE	315	Viršus	1.84	100.40
				Apačia		
	Nr.3	PE	200	Viršus	1.84	100.40
				Apačia		
	Nr.4	PE	200	Viršus	1.84	100.40
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 1
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

Sudarė		D.Karalius
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)

2018.04.19
(Įrenginio tyrinėjimo data)