

<u>Buitinės nuotekos</u> <u>(Komunikacija)</u> <u>Vilnius</u> <u>(Miestas)</u>		<u>Šulinys</u> <u>(Įrenginio pavadinimas)</u> <u>Raitininkų g.</u> <u>(Gatvė)</u>		<u>KORTELE Nr. 98</u> <u>76/32 – 0194</u> <u>131 – B – 11</u> <u>(Planšetės moneklatura)</u>	
ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	Ket.	650		101.84	2
Žemė			–	101.84	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	BET				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	BET	1000	2.17	99.67	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	KET	150	Viršus	Pastabos LASO7
	Nr.2	KET	150	Apačia	X=6062702.30 Y=583407.46
				Viršus	
	Nr.3	KET	100	Apačia	
				Viršus	
	Nr.4	PVC	160	Apačia	UAB "Geo group"
				Viršus	
	Nr.4a	PVC	160	Apačia	Sudarė
				Viršus	
	Nr.5	PVC	160	Apačia	Patikrino
Viršus					
Nr.5a	PVC	160	Apačia	2019-12-19	
			Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)	