

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Dominikonų g.

(Gatvė)

Nr.(131-D-13) 241_KORTELE


76/32-0292

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{2}{}$ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			107.59	Ar yra vandens _____		
Žemė		Cementas		0.00		107.59	Ar yra dujų _____		
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6061294.24$; $Y = 582894.65$		
Dugnas		Betonas	1000	0.77		106.82	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	0.66	106.93	UAB "GeoGroup"		
				Apačia	0.86	106.73			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	0.66	106.93			
				Apačia	0.86	106.73			
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. _____		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____	Parašas _____	D. Karalius _____
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____	Parašas _____	Pavardė _____
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			2020-07-09 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					

(įrenginio tyrinėjimo data)