

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Nr.(131-D-13) 244d KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Dominikonų g.

(Gatvė)


76/32-0292

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			108.71	Ar yra vandens _____
Žemė		Cementas		0.00		108.71	Ar yra dujų _____
Sienos		PVC					Pastabos X = 6061280.38; Y = 582902.01
Dugnas		PVC	315	1.68		107.03	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.48	107.23	UAB "GeoGroup"
				Apačia	1.68	107.03	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.48	107.23	
				Apačia	1.68	107.03	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2020-07-09
				Apačia			

(įrenginio tyrinėjimo data)