

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Nr.(131-D-13) 250c_KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Dominikonų g.

(Gatvė)


76/32-0292

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 14 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			108.17	Ar yra vandens		
Žemė		Cementas		0.00		108.17	Ar yra dujų		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6061297.82; Y = 582887.57		
Dugnas		Betonas	1500	3.72		104.45			
Vamzdžiai	Nr. 1	K.k.	800	Viršus	3.88	104.29	UAB "GeoGroup"		
				Apačia	4.68	103.49			
	Nr. 2	K.k.	800	Viršus	3.88	104.29			
				Apačia	4.68	103.49			
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	1.30	106.87	Objekto nr.		
				Apačia	1.50	106.67			
	Nr. 3a	PVC	200	Viršus	3.77	104.40	Sudarė		D. Karalius
				Apačia	3.97	104.20			
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	2.94	105.23	Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia	3.10	105.07			
	Nr. 4a	PVC	160	Viršus	3.81	104.36			
				Apačia	3.97	104.20			
	Nr. 5			Viršus			2020-07-09 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
Nr. 6			Viršus						
			Apačia						