

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Nr.(131-D-14) 208 KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Dominikonų g.

(Gatvė)


76/32-0292

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			109.30	Ar yra vandens _____		
Žemė		Cementas		0.00		109.30	Ar yra dujų _____		
Sienos		PVC					Pastabos X = 6061260.97; Y = 582909.70		
Dugnas		PVC	315	1.84		107.46	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.64	107.66	UAB "GeoGroup"		
				Apačia	1.84	107.46			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.64	107.66			
				Apačia	1.84	107.46			
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Sudarė	Parašas	D. Karalius
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			2020-07-09 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					

(įrenginio tyrinėjimo data)