

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)



Nr.(_____) 154A KORTELE

76/32-0278, 132-C12

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>8, metal.</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	650			143.05	Ar yra vandens <u>—</u>	
Žemė		Cementas		0.00		143.05	Ar yra dujų <u>—</u>	
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6061588.74; Y = 584423.24</u>	
Dugnas		Betonas	2000	2.40		140.65	<u>LAS07 a.s.</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	2.04	141.01	UAB "Kerista" Objekto nr. 2019–09 Sudarė <i>Žiluvė</i> Parašas Ž. Klimas Patikrino <i>Vaičiulis</i> Parašas T. Vaičiulis 2019–08–01 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apadžia				
	Nr. 2	PE	110	Viršus	2.04	141.01		
				Apadžia				
	Nr. 3	PE	110	Viršus	2.04	141.01		
				Apadžia				
	Nr. 4	PE	110	Viršus	2.04	141.01		
				Apadžia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apadžia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apadžia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apadžia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apadžia				