


Buitinė nuotekynė	KORTELE Nr.	184	135-B-1
2020	VILNIUS	PALYDOVO	78/32-0144
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys:



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	kct.			184,26	(medžiaga,kickis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" VILNIUS Sudarė: Arvydas Cerniauskas Direktorius 2020.09.
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	