

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Gluosnių
(Gatvė)


Nr.() 101 KORTELĖ

78/32-0144 (135 - B - 2)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			176.49
Žemė		Gruntas		0.00		176.49
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.89		174.60

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6063111.90$; $Y = 590946.81$

Vamzdžiai

Nr. 1			Viršus		
			Apačia		
Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.73	174.76
			Apačia	1.89	174.60
Nr. 3			Viršus		
			Apačia		
Nr. 4			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		
Nr. 8			Viršus		
			Apačia		

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-04-18

(įrenginio tyrinėjimo data)