

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Gluosnių
(Gatvė)


Nr.() 111 KORTELĖ

78/32-0144 (135 - B - 2)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			177.00	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		177.00	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6063111.74$; $Y = 590961.08$	
Dugnas		Plastm.	315	1.89		175.11	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"	
				Apačia				
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.73	175.27	Objekto nr. _____	
				Apačia	1.89	175.11		
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____	M.Juozaponis
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____	Parašas _____
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____	Parašas _____
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			2019-04-18	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				