

(Komunikacija)

(jrenqinio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 113A KORTELE


(78/32-0144) 135-B-2

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




Horizontalis



Koordinačiy sistema: LKS94

Aukščių sistema: LAS07



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	_____	
Dangtis	Ketus	150			175.15		(medžiaga, kiekis)	
Žemė	Žvyras					Ar yra vandens	_____	
Sienos	–					Ar yra dujų	_____	
Dugnas	–	–				Pastabos	X = 6063109.73; Y = 590989.45	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus		Tyrinėjimų metu komunikacija buvo		
				Apačia		užkasta. Sklendės gylis nenustatytas		
	Nr. 2	PE	32	Viršus		UAB "Inžinerinė geodezija"		
				Apačia				
	Nr. 3			Viršus		Objekto nr.		
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus		Sudarė	Parašas	A. Valentukevičius
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus		Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus		2020-09-17		
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus		(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				