

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Gluosnių
(Gatvė)


Nr.() 114 KORTELĖ

78/32-0145 (135 - B - 2)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			174.46	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		174.46	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063111.80; Y = 591000.58	
Dugnas		Plastm.	315	1.61		172.85		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"	
				Apačia				
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		1.45		
				Apačia		1.61		
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.	
				Apačia			Sudarė	M. Juozaponis
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia			Patikrino	Parašas Pavardė
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia			2019-04-18 (įrenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				