

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Gluosnių

(Gatvė)

Nr.() 142 KORTELĖ


78/32-0145 (135 - B - 2)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6063118.09; Y = 591117.16
Dangtis	Ketus	315			161.62	
Žemė	Gruntas		0.00		161.62	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	315	1.41		160.21	
Vamzdžiai	PVC	160	Viršus			UAB "INSTITA"
			Apačia			
			Viršus		1.25	
			Apačia		1.41	
			Viršus			Objekto nr.
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			Sudarė
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			Patikrino
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			2019-04-19 (įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			