

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Gluosnių
(Gatvė)


Nr.() 165 KORTELĖ

78/32-0145 (135 – B – 2)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	425			174.34	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		174.34	Ar yra dujų _____	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6063109.18; Y = 591002.06	
Dugnas	Plastm.	425	1.81		172.53		
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.61	172.73	UAB "INSTITA"
				Apačia	1.81	172.53	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.61	172.73	Objekto nr.
				Apačia	1.81	172.53	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.65	172.69	Sudarė
				Apačia	1.81	172.53	
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.65	172.69	M.Juozaponis
				Apačia	1.81	172.53	
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2019-04-18
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			