

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Gluosnių

(Gatvė)

Nr.() 183 KORTELĖ


78/32-0145 (135 - B - 2)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	425			163.58
Žemė		Gruntas		0.00		163.58
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	425	2.37		161.21
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	2.17	161.41
				Apačia	2.37	161.21
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	2.17	161.41
				Apačia	2.37	161.21
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	0.97	162.61
				Apačia	1.13	162.45
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.10	162.48
				Apačia	1.26	162.32
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6063105.90$; $Y = 591090.69$

UAB "INSTITA"

Objekto nr. _____

Sudarė	Parašas	M. Juozaponis
		Pavardė
Patikrino	Parašas	
		Pavardė

2019-04-18
(įrenginio tyrinėjimo data)