

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

A. Kojelavičiaus

(Gatvė)

Nr.() 233 KORTELĖ


78/32-0145 (135 – B – 2)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ketus	315		163.50	(medžiaga, kiekis)
Žemė	Gruntas		0.00	163.50	Ar yra vandens
Sienos	Plastm.				Ar yra dujų
Dugnas	Plastm.	315	1.38	162.12	Pastabos X = 6063026.54; Y = 591073.13
Vamzdžiai	PVC	160	Viršus		UAB "INSTITA"
			Apačia		
			Viršus	1.22	Objekto nr.
			Apačia	1.38	
			Viršus		Sudarė
			Apačia		
			Viršus		Patikrino
			Apačia		
			Viršus		2019-04-29
			Apačia		
			Viršus		(įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		