



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 42

–	Vilnius	Pavėsio g.	135 – B – 2
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)


Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		168.61	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	168.61	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	2,35	166.26	X=6063239.69 Y=591142.75
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d200	Viršus 2,05	166.56	–
				Apačia 2,35	166.26	–
	Nr.2	PVC	d200	Viršus 2,05	166.56	UAB "Gitela"
				Apačia 2,35	166.26	
	Nr.3	PVC	d110	Viršus 0.90	167.71	
				Apačia 1,01	167.60	
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 319–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12
				Apačia		
						(kortelės sudarymo data)