



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 44

–	Vilnius	Pavėsio g.	135 – B – 2
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)


Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	1000		169.77	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	169.77	Ar yra dujų–
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1000	2,50	167.27	X=6063239.69 Y=591142.75
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 1,20	168.57	–
				Apačia 1,31	168.46	–
	Nr.2	PVC	d110	Viršus 1,20	168.57	–
				Apačia 1,31	168.46	–
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 319–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		