

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)


Nr.(_____) 76A KORTELE

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			156.17
Žemė		Asfaltas		0.00		156.17
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	2.77		153.40
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	315	Viršus	2.45	153.72
				Apačia	2.77	153.41
	Nr. 2	PVC	315	Viršus	2.45	153.72
				Apačia	2.77	153.41
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	1.55	154.62
				Apačia	1.75	154.42
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6063079.70$; $Y = 591168.36$

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarè

Patikrino

2019-04-19

(jrenginio tyrinėjimo data)