


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 121


–	Vilnius	Kojelavičiaus g.	135 – B – 4
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų– Pastabos X=6063122.35 Y=591511.90
Dangtis		ket.	315			157.74	
Žemė		–		0.00		157.74	
Sienos		plst					
Dugnas		plst	315	0.90		156.84	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus	0.74	157.00	UAB "Gitela"
				Apačia	0.90	156.84	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus	0.74	157.00	
				Apačia	0.90	156.84	
	Nr.3			Viršus			Užsakymas: 285–I–2019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			