





Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 122

–	Vilnius	A. Kojelavičiaus g.	135 – B – 4
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės–..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			158.42	Ar yra vandens?–.....
Žemė		–		0.00		158.42	Ar yra dujų–.....
Sienos		plst					Pastabos–.....
Dugnas		plst	315	0.80		157.62	X=6063141.24 Y=591505.96–.....–.....
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus	0.69	157.73	UAB "Gitela"
				Apačia	0.80	157.62	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus	0.64	157.78	
				Apačia	0.80	157.62	
	Nr.3	PVC	d110	Viršus	0.69	157.73	Užsakymas: 321–I–2019
				Apačia	0.80	157.62	
	Nr.4			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			