


FK šulinio Nr.	11b	KORTELE	135-B-5 78/32-0163
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	levų.	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	


ŠULINIO PĖJŪVAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6062995.14 \\ y &= 590723.69 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket	350		166.43		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	166.43	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.88		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 1.88		
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.88		
					2019.06.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Direktorius	
					(kortelės sudarymo data)	

