


FK šulinio Nr.	16a	KORTELE	135-B-5 78/32-0163
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Ievų.	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PĮŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6062993.14 \\ y &= 590745.36 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket	350		167.33		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	167.33	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 2.11		
				165.22		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 2.11		
				165.22		
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 2.11		
				165.22		
					2019.06.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Apydas	
					Direktorius	
					(kortelės sudarymo)	
					Uždaroji	
					abiejė	
					2019.06.22	
					Geodeziniai tyrinėjimai	
					VILNIUS	