


FK šulinio	Nr.	19a	KORTELE	135-B-5 78/32-0163
(irenginio pavadinimas)		(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		levy.
(Šul.pastatymo metai)		(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062982.94
y= 590739.36

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket	350		167.35		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	167.35	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 2.27	165.08	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 2.27	165.08	
	Nr.3	PVC	110	Viršus Apačia 2.27	165.08	
						2019.06. (kortelės sudarymo data)
						Atvydas Gerasas Direktorius (kortelės sudarytojas)

2019.06.
(kortelės sudarymo data)

Atvydas Gerasas
Direktorius
(kortelės sudarytojas)

Uždaroji
akcinė
bendrovė
"Geodeziniai
tyrinėjimai"
VILNIUS