

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Galinės

(Gatvė)

Nr.() 73A KORTELĖ

77/32-0300


135-C-13

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Plastm.	300			208.76	Ar yra vandens —	
Žemė	Gruntas		0.28		208.48	Ar yra dujų —	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6061412.58; Y = 589787.54	
Dugnas	Plastm.	315	1.66		207.10		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.65	207.11	MB SURV LT
				Apačia	1.76	207.00	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.60	207.16	
				Apačia	1.76	207.00	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. 211859
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  P. Vyčas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino P. Tverkus
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2020-08-13 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			