

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)


Nr.(_____) 93 KORTELE

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	300			195.67
Žemė		Gruntas		0.00		195.67
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	2.29		193.38
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.86	194.81
				Apačia	1.02	194.65
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.13	193.54
				Apačia	2.29	193.38
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės $\frac{0}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6061431.44$; $Y = 589965.66$

MB "GEOPRORANGA"

Objekto nr.

Sudarè

M.Juozaponis

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2021-05-21

(įrenginio tyrinėjimo data)